

자동차 사각지대 사고 예방법

안전하게 운전을 하더라도 보이지 않는 곳에서 튀어나온 차량이나 사람 때문에 놀란 가슴을 쓸어내리는 일이 종종 발생한다. 바로 자동차의 사각지대 때문이다.

■ 자동차 사각지대의 종류

자동차의 사각지대는 주로 차체에 의해 시야가 가려져서 생긴다. 또한, 차량의 크기가 크면 클수록 사각지대도 넓어지기 때문에 버스나 대형 트럭의 경우 사각지대도 그만큼 늘어난다. 따라서, 운전 중에는 가능하면 화물차나 트럭과 같은 큰 차량의 사각지대 영역에 들어가지 않는 것이 좋다.

- **전방 사각** - 차체로 인해 가려지는 전방 밑 부분
- **후방 사각** - 차체로 인해 가려지는 후방 밑 부분
- **필러 사각** - 필러로 인해 가려지는 양쪽 전방 측면
- **사이드미러 사각** - 사이드미러로 확인할 수 없는 양쪽 후방 측면



▲ 자동차 사각지대의 종류

■ 자동차 사각지대 사고 예방법

1. 시트 조절

전방 시야를 최대한 확보하는 가장 기본적인 방법은 본인의 키와 맞게 시트를 조절하는 것이다. 가족의 경우 한 대의 차를 여러이서 타는 경우가 종종 생기는데, 귀찮더라도 이때마다 시트 높이를 꼭 알맞게 조절하는 것이 좋다.

- 1) **시트의 높이**: 허리를 곧게 펴고 시트와 최대한 밀착해서 앉은 상태에서 브레이크를 밟았을 때 무릎이 약간 구부러지는 정도
- 2) **핸들과의 거리**: 양손을 X자로 포개어 핸들 위에 올렸을 때 편안히 걸쳐질 정도의 거리

3) **등받이의 각도**: 가급적 90도를 유지하는 것이 좋으며 헤드레스트는 뒤통수까지 충분히 올라오도록 조절

2. 사이드미러 조절

사이드미러만 잘 조절해도 사각을 최소한으로 줄일 수 있다. 세로는 전체 사이드미러의 1/2 지점이 지평선에 닿도록 조절하고, 가로는 전체 사이드미러의 1/5 지점이 차체에 닿도록 조절하는 것이 이상적이다. 일반 거울보다 시야각이 넓은 와이드 미러를 장착하는 것도 사이드미러 사각을 줄이는 좋은 방법이다.

3. 룸미러 조절

차체 후방을 잘 살피기 위해선 룸미러 조절이 필수적이다. 룸미러는 뒤쪽 차선이 모두 보이고, 뒷좌석의 목 받침 끝이 살짝 보이는 정도로 조절하는 것이 이상적이다.

4. 솔더 체크 습관화

무엇보다 중요한 것은 운전자가 수시로 주변을 살펴보고 운전하는 습관이다. 이렇게 수시로 직접 고개를 돌려 확인하는 것을 솔더 체크라고 하는데, 룸미러와 사이드미러 등으로는 확인하기 어려운 곳은 직접 고개를 돌려 확인해 보아야 한다. 다만 운전이 서툰 경우, 지나친 솔더 체크는 오히려 전방 주시에 방해가 될 수 있기 때문에 더욱 조심해야 한다.

타이어 공기압 모니터링 시스템, TPMS

운전자라면 계기판에 항아리 안에 들어있는 듯한 느낌표 모양의 경고등을 본 적이 있을 것이다. 이 경고등은 타이어 공기압에 이상이 있을 때 뜬다.



우선, 기온이 낮아지면, 압력이 낮아져 공기압이 감소한다. 겨울철, 기온이 낮아지면 타이어 내의 공기가 수축하고, 이에 따라 타이어의 공기압이 여름철보다 5~10% 감소하게 된다. 두 번째로는 비포장도로나 도로 위의 날카로운 물체로 타이어가 손상되면서 타이어 내부의 공기압이 감소되어 경고등이 점등된다.

시된 차에서는 스페어 타이어 대신, 트렁크 밑에 구비되어 있다.

오래된 차에도 TMK를 구비해 두면 유사시 도움을 받을 수 있다. 펌크가 났을 때에도 스페어 타이어로 교환하지 않고 TMK를 이용해 공기를 주입한 후 가까운 정비소로 이동할 수도 있다.

1. 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)이란?

TPMS란 Tire Pressure Monitoring System의 약자로 타이어의 공기압을 감지하는 장치이다. 타이어의 공기압을 모니터링하여 일정 수준이하로 낮아졌을 때, 계기판으로 경고 메시지를 보낸다. 보통 타이어 적정공기압에 비해 약 20~25% 이하로 떨어졌을 때, TPMS 경고등이 계기판에 점등된다.

2. TPMS 왜 켜지는 것일까?

타이어 공기압은 여러 원인으로 낮아질 수 있다.

3. TPMS 경고등이 뜨면 어떻게 해야 할까?

만약, 타이어 펌크가 났다면 스페어 타이어로 교환을 하는 것이 좋다. 하지만, 기온에 의해, 혹은 자연스러운 시간의 흐름으로 인하여 타이어의 공기압이 낮아진 경우라면 타이어 리피어 키트, 즉 TMK를 통해 정비소에 가지 않아도 타이어에 공기를 주입시킬 수 있다. TMK 라는 단어가 생소할 수도 있는데요, 최근 출

4. 타이어 적정 공기압은 어떻게 알 수 있을까?

타이어 적정 공기압은 차량 문 안쪽 스티커, 연료뚜껑 안쪽 또는 차량매뉴얼에서 확인할 수 있다. 적정 공기압을 유지하지 못하면 지면의 접촉면이 넓어지면서 연비에도 악영향을 끼치고 타이어 마모가 빠르게 발생할 수 있다. 앞서 이야기한 것처럼 외부 온도에 의해 공기압이 낮아지는 겨울철에는 제조사가 추천하는 적정 공기압보다 5~10%정도 높이는 것이 좋다.

NEWSTAR Realty & Inv.

뉴스타부동산

BRE# 02030376

Eric Kang

에릭 강

Cell 213.663.8544

erickang@newstarrealty.com

한인타운, 부에나팍, 플러튼, 라하브라, 세리토스, 엘바인, LA. OC 전지역

믿을 수 있는 확실한 에이전트!

한인타운 콘도 \$46만 5천 HOT 방2+화2 약 980 sf 대 약 41,000, SF 좋은 동네	한인타운 콘도 \$57만 방2+화2 약 1,120 sf 대 약 9,000, SF 좋은 동네, 좋은 학군	부에나팍 콘도 \$45만 8천 HOT 방3+화2 건 약 1,270 sf 대 1200 sf 조용하고 좋은동네 편리한 교통	부에나팍 콘도 \$58만 방2+화3 건 약 1600 sf 대 약 2200 sf 조용하고 좋은동네 편리한 교통	부에나팍 콘도 \$62만 방3+화2 건 약 1,640 sf 대 약 5800 sf 조용하고 좋은동네
부에나팍 \$61만 5천 방3+화2 건 약 1,840 sf 대 약 6,600 sf 조용하고 좋은동네 편리한 교통	플러튼 콘도 \$39만 HOT 방2+화2 약 1,150 sf 조용하고 좋은동네 좋은학군	플러튼 콘도 \$40만 HOT 방2+화2 약 1,250 sf 조용하고 좋은동네 좋은학군	플러튼 콘도 \$59만 5천 방3+화3 약 1,540 sf 조용하고 좋은동네 좋은학군	플러튼 하우스 \$56만 HOT 방3+화2, 약 1,270 sf 조용하고 좋은동네 좋은학군
플러튼 하우스 \$57만 5천 HOT 방3+화2 약 1,800 sf 대 약 7,000 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학군	플러튼 하우스 \$60만 방4+화3 건 약 1790 sf, 대 약 6,000 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학군	라하브라 콘도 \$42만 HOT 방3+화2 건 약 1,100 sf. 조용하고 좋은동네	라하브라 하우스 \$51만 방3+화2 건 약 1120 sf, 대 약 6,200 sf, 좋은 동네	라하브라 하우스 \$56만 HOT 방3+화2 건 약 1700 sf 대 약 5,600 sf 좋은동네
세리토스 콘도 \$54만 HOT 방3+화3 건 약 1,530 sf, 좋은동네	세리토스 콘도 \$65만 방3+화4 건 약 1,850 sf, 좋은동네	세리토스 하우스 \$67만 방3+화2 건 약 1,500 sf, 대 약 5,300 sf, 좋은 동네	세리토스 하우스 \$72만 HOT 방4+화3 건 약 2,100 sf, 대 약 4,100 sf, 좋은 동네	세리토스 하우스 \$84만 HOT 방4+화3 건 약 2,080 sf, 대 약 6,400 sf, 좋은 동네

비즈니스 매물

다운타운

메디칼 유니폼 홀세일

\$738,000

인벤토리 포함 가격!

월 매출: 평균 \$62,000
Net \$12,000 이상

인벤토리 \$450,000(수입원가)

20년된 비즈니스

영어필요

가족 비즈니스로

최고의 아이템

무한한 포텐셜

꼭 사실만 연락주세요!

Realtor Associate at Beverly Hills Board of Realtor

캘리포니아 부동산 협회 정회원 CAR

상가 / 아파트 / 창고

사고 파실분 연락주세요!

www.newstarrealty.com