

자동차의 눈 '헤드라이트', 맑게 유지하려면

자동차의 눈이라고 불리는 헤드라이트는 주행 시 운전자의 시야 확보에 도움을 주는 것은 물론 외관을 좌우하는 디자인 요소이기도 하다. 그런데 시간이 지나면서 빛이 흐릿해지고 뿌옇게 변하는 현상이 발생하기도 한다. 헤드라이트는 어떤 이유로 변색이 일어나며 어떻게 관리해야 하는지 급호타이어(blog.kumhotire.co.kr)가 안내했다.

■ 헤드라이트 변색 원인

자동차 헤드라이트를 제대로 관리하지 않으면 누렇게 변색되거나 뿌옇게 변해 빛이 약해져 시야 확보에 어려



움을 겪는다. 이 때문에 이를 방지하지 말고 주기적으로 점검하고 관리하는 것이 무엇보다 중요하다. 헤드라이트의 변색을 유발하는 원인 대체로 다음과 같다.

먼저 자외선이다. 사람의 피부 뿐 아니라 자동차의 피부 즉 겉으로 드러나 있는 도장면, 헤드라이트 등은 자외선의 영향을 받는다. 자외선에 오랫동안 노출될 경우 헤드라이트의 표면이 변색된다. 헤드라이트의 표면의 재질인 '폴리카보네이트'는 가볍고 단단하지만 자외선에는 취약하다. 그래서 장기간 자외선에 노출될 경우 누렇게 혹은 뿌옇게 변한다. 이를 예방하기 위해 UV코팅을 하기도 하지만 시간이 지나면 코팅도 벗겨지게 마련이다.

산성비도 헤드라이트 변색의 원인이다. 헤드라이트를 구성하는 재질은 산성에 약하다. 비가 온 후 헤드라이트 표면에 남아있는 산성비가 증발하면서 변색이 진행된다. 따라서 비가 온 날 운전을 했다면 주행 후 마른 타월 등으로 헤드라이트의 물기를 닦아 주는 것이 좋다.

스톤칩도 헤드라이트 변색을 일으키는 주범이다. 주행



중에 생기는 흠먼지나 도로에 떨어진 작은 돌들은 헤드라이트에 부딪히면서 상처를 입히고 헤드라이트를 뿌옇게 만든다. 손상이 심할 경우에는 헤드라이트가 파손될 수도 있다.

■ 헤드라이트를 보호하는 방법

자외선으로부터 헤드라이트를 지키기 위해서는 되도록 실내 주차

를 해야 한다. 실외 주차 시에는 그늘 아래 주차하는 것이 좋다.

또 스톤칩 등으로 작은 흠집들이 생겼다면 간단한 흠집 제거에 사용하는 '컴파운드'를 이용해 흠집을 제거할 수 있다. 헤드라이트 먼지를 제거한 다음, 부드러운 타월에 컴파운드를 묻히고 헤드라이트를 닦아준다. 마지막으로 깨끗한 타월로 한 번 더 닦아주어야 먼지나 이물질이 달라붙지 않는다.

UV코팅제를 사용하면 자외선 차단에 도움이 된다. 헤드라이트를 생산할 때 UV코팅이 되어 있지만 시간이 지나면서 코팅이 벗겨진다. 컴파운드로 흠집을 제거하고 UV코팅을 추가로 해주면 좋다.

봄 맞이 차량 점검 체크리스트



■ 에어컨 필터

봄에는 미세먼지가 극성을 부리고 꽃가루도 활개 친다. 이럴 때 차량의 에어컨 필터가 제 기능을 하지 못한다면 미세먼지나 유해물질이 차 안으로 들어올 수 있다. 그러므로 건강을 위해서 에어컨 필터 교체가 필요하다.

에어벤트로 나오는 바람을 정화해주는 역할을 하는 것이 에어컨필터로 실내의 공기질을 전적으로 맡고 있다. 에어컨필터가 중요한 이유는 외기든 내기든 실내로 유입되는 공기가 에어컨필터를 전부 거치는 까닭이다. 공조 상태를 내기순환으로 할 때도 에어컨필터가 실내 공기를 정화해 주기 때문에 일정 주기로 교체해주는 것이 좋다.

자동차의 에어컨 필터는 5천~1만km 정도 주행 시 또는 6개월~1년마다 정기적으로 교체해주는 것이 약취나 미세먼지들의 유입을 방지하는데 효과적이다. 에어컨 필터는 정비업소에 가서 교체해도 되지

만 글로브 박스를 통해서 혼자서도 쉽게 교체할 수 있다.

공기 청정 기능이 있는 차량은 공기 청정 필터 또한 교체 및 청소가 필요하다.

■ 타이어 공기압

겨울철 낮은 기온에 대비하여 공기압을 높여 두었다면, 다시 적정 수준으로 조절해준다.

공기압이 적정치보다 높은 상태로 장기간 주행하면 승차감이 떨어지고 타이어 가운데 부분이 빨리 닳는다.

반면 공기압이 부족하면 주행거리가 늘어날수록 타이어에 열이 많이 가해져 타이어 보강재나 고무가 약해진다. 타이어 사이드월 부분도 손상되기 쉽다.

타이어 공기압은 차량 매뉴얼이나 운전석 문짝 패널 등에 권장 지수가 표시돼 있다.

공기압을 점검하면서 타이어의 마모 상태나 휠 벨

런스까지 점검하면 좋다. 타이어 마모 상태는 접지 및 제동과 깊은 관계가 있다.

■ 와이퍼

와이퍼는 겨울철의 한파로 인한 갈라짐과 부식 등 손상 가능성이 크기 때문에 주기적으로 점검 및 교체해주어야 한다. 특히 봄에는 꽃가루나 미세먼지 때문에 유리창이 쉽게 지저분해지기 때문에 와이퍼 점검은 필수이다. 와이퍼를 점검할 때에는 블레이드 고무날의 마모도, 프레임의 뒤틀림, 부식 현상 등을 주의 깊게 살펴보아야 한다.

와이퍼는 안전과 직결되는 중요한 부품인 만큼 주기적으로 관리·점검하고 작동 시 소음이나 수막현상 등 이상징후가 발견되면 즉시 교체해주는 것이 좋다.

와이퍼를 교체할 때는 '뉘임성'과 '내구성'을 모두 갖춘 제품을 선택하는 것이 좋다.

Eric Kang
이릭강
Cell 213.663.8544
erickang@newstarrealty.com

NEWSSTAR Realty & Inv. 뉴스스타부동산

한인타운, 부에나팍, 플러튼, 라하브라, 세리토스, 엘바인, LA. OC 전지역

믿을 수 있는 확실한 에이전트!

Office 213.385.4989

한인타운 콘도	한인타운 콘도	부에나팍 콘도	부에나팍 콘도	부에나팍 콘도	<p>비즈니스 매물</p> <p>다운타운</p> <p>메디칼 유니폼 홀세일</p> <p>\$738,000</p> <p>인벤토리 포함 가격!</p> <p>월 매출: 평균 \$62,000 Net \$12,000 이상</p> <p>인벤토리 \$450,000(수입 월가) 20년된 비즈니스 영어필요</p> <p>가족 비즈니스로 최고의 아이템 무한한 포텐셜</p> <p>꼭 사실만 연락주세요!</p>
\$46만 5천 HOT	\$57만	\$45만 8천 HOT	\$58만	\$62만	
방2+화2 약 980 sf, 대 약 41,000 SF 좋은 동네	방2+화2 약 1,120 sf, 대 약 9,000 SF 좋은 동네, 좋은 학교	방3+화2 건 약 1,270 sf 대 1200 sf 조용하고 좋은동네 편리한 교통	방2+화3 건 약 1600 sf 대 약 2200 sf 조용하고 좋은동네 편리한 교통	방3+화2 건 약 1,640 sf 대 약 5800 sf 조용하고 좋은동네	
부에나팍	플러튼 콘도	플러튼 콘도	플러튼 콘도	플러튼 하우스	
\$61만 5천	\$39만 HOT	\$40만 HOT	\$59만 5천	\$56만 HOT	
방3+화2 건 약 1,840 sf 대 약 6,600 sf 조용하고 좋은동네 편리한 교통	방2+화2 약 1,150 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학교	방2+화2 약 1,250 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학교	방3+화3 약 1,540 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학교	방3+화2, 약 1,270 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학교	
플러튼 하우스	플러튼 하우스	라하브라 콘도	라하브라 하우스	라하브라 하우스	
\$57만 5천 HOT	\$60만	\$42만 HOT	\$51만	\$56만 HOT	
방3+화2 약 1,800 sf 대 약 7,000 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학교	방4+화3 건 약 1790 sf, 대 약 6,000 sf 조용하고 좋은동네 좋은 학교	방3+화2 건 약 1,100 sf, 조용하고 좋은동네	방3+화2 건 약 1120 sf, 대 약 6,200 sf, 좋은 동네	방3+화2 건 약 1700 sf 대 약 5,600 sf 좋은동네	
세리토스 콘도	세리토스 콘도	세리토스 하우스	세리토스 하우스	세리토스 하우스	
\$54만 HOT	\$65만	\$67만	\$72만 HOT	\$84만 HOT	
방3+화3 건 약 1,530 sf, 좋은동네	방3+화4 건 약 1,850 sf, 좋은동네	방3+화2 건 약 1,500 sf, 대 약 5,300 sf, 좋은 동네	방4+화3 건 약 2,100 sf, 대 약 4,100 sf, 좋은 동네	방4+화3 건 약 2,080 sf, 대 약 6,400 sf, 좋은 동네	

Realtor Associate at Beverly Hills Board of Realtor
캘리포니아 부동산 협회 정회원 CAR

상가 / 아파트 / 창고 사고 파실분 연락주세요!

www.newstarrealty.com